



# Инструкция по эксплуатации переплетного устройства *Office Kit B2110*


## Характеристики

Объем переплетаемого блока	250 листов / 25 мм
Формат бумаги	A4, A5
Перфорация листов (80г/м2)	10 листов
Количество пробиваемых отверстий	21
Опция	ограничитель бумаги
Габариты и вес	365x230x145 / 3.8 кг






**Регулировка глубины перфорации**




Установите нужный Вам отступ.

**Ограничитель бумаги**




Установите ограничитель бумаги.


**Лоток для отходов**




Своевременно освобождайте лоток для отходов.




**A**  
Поместите пластиковую пружину за держатель переpleтнного механизма зубцами вверх.




**B**  
Отведите ручку зажима пружины от себя, чтобы открыть пластиковую пружину.




**C**  
Снимите переpleтненный блок, когда пластиковые кольца будут закрыты.




**1**  
Поместите документ на рабочий стол переpleтнного устройства. Продвиньте переpleтаемый блок в окно для перфорации.




**2**  
Опустите ручку перфорации для пробивки отверстий.




**3**  
Поместите пластиковую пружину за держатель переpleтнного механизма зубцами вверх.



**4**  
Отведите рычаг перфоратора от себя, чтобы открыть пластиковую пружину.



**5**  
Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Верните рычаг пробивки в вертикальное положение.



**6**  
Снимите готовую брошюру с переpleтнного механизма.